



機械捲夾衝壓預防圖說




頭髮、衣服有被捲入之虞時，應著用適當之衣帽。



傳動機械之傳動輪、傳動帶應設護罩。



空壓機等傳動機械之傳動輪、傳動帶應設護罩。



勞工使用之衝剪機械應有安全柵欄，勞工身體部位不得接近機台衝剪刀部，且應配戴安全眼鏡。