





機械衝壓、切割災害預防圖說




衝剪機械應採雙手按鈕操作。

光電式安全裝置




衝壓機設光電式安全裝置。

鋸齒接觸預防裝置



圓盤鋸設鋸齒接觸預防裝置。

磨輪護罩



磨輪設護罩。