

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
27	住輔組信齋地下室閱覽室	<1	107/06/13	符合規定
32	住輔組華軒 4F	<1	107/06/13	符合規定
33	電機系 1F 大樓 (男廁旁左)	<1	107/06/13	符合規定
34	住輔組樸軒 1F(左)	<1	107/06/13	符合規定
35	住輔組男宿智齋地下室閱覽室 (右)	<1	107/06/13	符合規定
36	體育室游泳池入口	<1	107/06/13	符合規定
37	電機系 2F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
38	體育室健身房外面	<1	107/06/13	符合規定
39	住輔組樸軒 11F (左)	<1	107/06/13	符合規定
42	住輔組樸軒 10F(右)	<1	107/06/13	符合規定
43	住輔組樸軒 9F(左)	<1	107/06/13	符合規定
45	住輔組樸軒 8F(左)	<1	107/06/13	符合規定
46	電機系 4F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
47	住輔組樸軒 7F(左)	<1	107/06/13	符合規定
48	電機系 4F 茶水間 (405)	<1	107/06/13	符合規定
49	住輔組樸軒 6F(左)	<1	107/06/13	符合規定
50	電機系 4F 茶水間 (406)	<1	107/06/13	符合規定
51	住輔組樸軒 5F(左)	<1	107/06/13	符合規定
52	電機系 5F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
53	電機系 6F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
54	住輔組樸軒 4F(左)	<1	107/06/13	符合規定
55	住輔組樸軒 3F(右)	<1	107/06/13	符合規定
56	電機系 7F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
57	住輔組樸軒 2F (右)	<1	107/06/13	符合規定
58	電機系 7F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
59	電機系 8F 男廁旁	<1	107/06/13	符合規定
60	住輔組男宿服務中心	<1	107/06/13	符合規定
61	住輔組勤軒 1F	<1	107/06/13	符合規定
62	住輔組勤軒 2F	<1	107/06/13	符合規定
63	住輔組華軒 1F	<1	107/06/13	符合規定
64	住輔組華軒 2F	<1	107/06/13	符合規定
65	住輔組華軒 3F	<1	107/06/13	符合規定
66	住輔組樸軒 1F	<1	107/06/13	符合規定
67	資產經營組學人宿舍 2F	<1	107/06/13	符合規定
68	住輔組男宿守衛室	<1	107/06/13	符合規定

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環安衛事業群  
 負責人：裴 駿 次 (1/3)  
 檢驗室主管：郭 淑 清

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
69	住輔組勤軒 3F(東)	<1	107/06/13	符合規定
70	住輔組義齋 1F (左)	<1	107/06/13	符合規定
72	住輔組勤軒 4F(西)	<1	107/06/13	符合規定
73	電機系 8F 茶水間 (817)	<1	107/06/13	符合規定
74	住輔組怡軒 1F(右)	<1	107/06/13	符合規定
75	電機系 9F 茶水間 (904)	<1	107/06/13	符合規定
76	住輔組怡軒 2F(右)	<1	107/06/13	符合規定
78	住輔組怡軒 3F(右)	<1	107/06/13	符合規定
80	住輔組怡軒 4F(右)	<1	107/06/13	符合規定
81	住輔組女宿傳達室	<1	107/06/13	符合規定
82	住輔組仁齋 1F 男宿 (右)	<1	107/06/13	符合規定
83	住輔組仁齋 2F	<1	107/06/13	符合規定
84	住輔組仁齋 3F	<1	107/06/13	符合規定
85	住輔組仁齋 4F	<1	107/06/13	符合規定
86	住輔組義齋 1F (右)	<1	107/06/13	符合規定
87	住輔組義齋 2F	<1	107/06/13	符合規定
88	住輔組義齋 3F	<1	107/06/13	符合規定
89	住輔組義齋 4F	<1	107/06/13	符合規定
90	住輔組禮齋 1F (左)	<1	107/06/13	符合規定
91	住輔組禮齋 2F	<1	107/06/13	符合規定
92	住輔組禮齋 3F	<1	107/06/13	符合規定
93	住輔組禮齋 4F	<1	107/06/13	符合規定
94	住輔組智齋 1F (左)	<1	107/06/13	符合規定
95	住輔組智齋 2F	<1	107/06/13	符合規定
96	住輔組智齋 3F	<1	107/06/13	符合規定
97	住輔組智齋 4F	<1	107/06/13	符合規定
98	住輔組信齋 1F(5115 前)	<1	107/06/13	符合規定
99	住輔組信齋 1F(5129 前)	<1	107/06/13	符合規定
100	住輔組信齋 2F(5229 前)	<1	107/06/13	符合規定
101	住輔組信齋 2F(5215 前)	<1	107/06/13	符合規定
102	住輔組信齋 3F(5315 前)	<1	107/06/13	符合規定
103	住輔組信齋 3F(5329 前)	<1	107/06/13	符合規定
104	住輔組信齋 4F(5413 前)	<1	107/06/13	符合規定
105	住輔組信齋 4F(5427 前)	<1	107/06/13	符合規定
115	體育室體育館 1F(大)	<1	107/06/13	符合規定

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業費次 (2/3)

負責人：裴若峰  
檢驗室主管：郭淑清

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
116	體育室體育館東南側 1F	<1	107/06/13	符合規定
118	體育室體育館 2F(大)	<1	107/06/13	符合規定
160	體育室體育館東南側 2F	<1	107/06/13	符合規定
163	化工系 5F (C516 室前)	<1	107/06/13	符合規定
167	化工系 9F (C907 室前)	<1	107/06/13	符合規定
206	理學院理學大樓 1F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
207	住輔組禮齋 1F (右)	<1	107/06/13	符合規定
208	材料所 M107	<1	107/06/13	符合規定
209	物理系理學大樓 2F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
210	物理系理學大樓 3F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
211	物理系理學大樓 5F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
212	物理系理學大樓 6F 茶水間	<1	107/06/13	符合規定
213	資工系理學大樓 7F	<1	107/06/13	符合規定
214	理學院理學大樓 4 樓茶水間	<1	107/06/13	符合規定
215	資工系理學大樓 8F	<1	107/06/13	符合規定
216	資工系理學大樓 9F	<1	107/06/13	符合規定
217	體育室游泳池地下室桌球室	<1	107/06/13	符合規定
231	化工系 207 室師生休息室	<1	107/06/13	符合規定
232	化工系 4F (C416 室前)	<1	107/06/13	符合規定
238	住輔組智齋 1F (右)	<1	107/06/13	符合規定
239	化工系 C104	<1	107/06/13	符合規定
240	化工系 C716	<1	107/06/13	符合規定
241	化工系化材 3 樓 c307 前	<1	107/06/13	符合規定
274	材料系化材館 2F	<1	107/06/13	符合規定
320	電機系電機系 2F	<1	107/06/13	符合規定
328	住輔組女宿服務中心	<1	107/06/13	符合規定
347	體育室游泳池女更衣室外一台	<1	107/06/13	符合規定
364	體育室紅土網球場 (貨櫃屋)	<1	107/06/13	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環安衛事業群  
 負責人：裴若峰  
 檢驗室主管：郭淑清