

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
16	水保系 教室休息室	<1	107/09/20	符合規定
17	水保館 1F-2F 間	<1	107/09/20	符合規定
19	計算機及資訊網路中心 資料大樓 2F 樓梯旁	<1	107/09/20	符合規定
25	食生系 2F	<1	107/09/20	符合規定
44	土木系 混凝土中心 308	<1	107/09/20	符合規定
77	土木系 混凝土中心 408	<1	107/09/20	符合規定
106	水保系 國土資源保育中心	<1	107/09/20	符合規定
109	課外活動指導組 雲平樓課指組辦公室	<1	107/09/20	符合規定
113	資工系 10 樓茶水間	<1	107/09/20	符合規定
114	材料系 6F 走廊	<1	107/09/20	符合規定
119	土木系 混凝土中心 508	<1	107/09/20	符合規定
131	中文系 人文大樓 8F 東側	<1	107/09/20	符合規定
132	歷史系 人文大樓 5F 東側	<1	107/09/20	符合規定
133	圖資所 人文大樓 7F 西側	<1	107/09/20	符合規定
134	台灣文學所 人文大樓 7F 東側	<1	107/09/20	符合規定
135	農藝系 作物大樓 1F 走廊	<1	107/09/20	符合規定
138	農藝系 作物大樓 1F 國際會議廳	<1	107/09/20	符合規定
140	農藝系 作物大樓 4F A406 室	<1	107/09/20	符合規定
141	農藝系 2F 走廊	<1	107/09/20	符合規定
142	農藝系 5F 走廊	<1	107/09/20	符合規定
155	森林系 2F(研究所)二館	<1	107/09/20	符合規定
156	植病系 農環大樓 7F B 區	<1	107/09/20	符合規定
157	森林系 1F(系辦公室)	<1	107/09/20	符合規定
159	材料系 c816	<1	107/09/20	符合規定
162	植病系 農環大樓 1F D 區	<1	107/09/20	符合規定
164	植病系 農環大樓 6F C 區	<1	107/09/20	符合規定
166	植病系 農環大樓 10F B01 區	<1	107/09/20	符合規定
170	森林系 二館 3 樓	<1	107/09/20	符合規定
172	昆蟲系 農環大樓 1F C 區	<1	107/09/20	符合規定
182	植病系 農環大樓 5C 03 區收發室	<1	107/09/20	符合規定
185	生機系 1F 大門口	<1	107/09/20	符合規定
186	生機系 3F 系辦公室	<1	107/09/20	符合規定
187	生機系 3F 教職員休息室	<1	107/09/20	符合規定
188	生機系 2F	<1	107/09/20	符合規定
190	農機工廠 工廠 1F	<1	107/09/20	符合規定

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環安衛事業群
 負責人：裴若峰
 檢驗室主管：郭淑清

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
191	食生系 1F 女廁旁	<1	107/09/20	符合規定
193	生技所 8F 走廊	<1	107/09/20	符合規定
196	食生系 3F	<1	107/09/20	符合規定
203	化學系 4F	<1	107/09/20	符合規定
204	化學系 6F	<1	107/09/20	符合規定
205	化學系 7F	<1	107/09/20	符合規定
218	水保系 二館 2F	<1	107/09/20	符合規定
219	化學系 1F 大廳	<1	107/09/20	符合規定
220	食生系 4F	<1	107/09/20	符合規定
222	土木系 環工大樓 3F	<1	107/09/20	符合規定
231	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓 934 院辦	<1	107/09/20	符合規定
233	土木系 土木環工大樓 1F 樓梯間	<1	107/09/20	符合規定
235	土木系 舊遺傳中心 1F	<1	107/09/20	符合規定
236	環工系 4F 茶水間	<1	107/09/20	符合規定
237	環工系 5F 茶水間	<1	107/09/20	符合規定
242	創新產業暨國際學院 雲平樓 B10 教室旁	<1	107/09/20	符合規定
243	創新產業暨國際學院 雲平樓 B10 教室旁	<1	107/09/20	符合規定
244	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓 934 外	<1	107/09/20	符合規定
245	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓 R815 教室旁	<1	107/09/20	符合規定
246	創新產業暨國際學院 雲平樓 1F 男廁前	<1	107/09/20	符合規定
247	課外活動指導組 雲平樓 1F 男廁前	<1	107/09/20	符合規定
248	文書組 收發室	<1	107/09/20	符合規定
249	課外活動指導組 雲平樓 3F 茶水間	<1	107/09/20	符合規定
251	課外活動指導組 雲平樓 1F 男廁前	<1	107/09/20	符合規定
254	環工系 六樓走廊	<1	107/09/20	符合規定
264	食生系 5F	<1	107/09/20	符合規定
265	生科中心 防檢疫大樓 5 樓	<1	107/09/20	符合規定
273	生技所 6F 茶水間	<1	107/09/20	符合規定
274	材料所 化材館 2F	<1	107/09/20	符合規定
276	應數系 資料大樓 3 樓樓梯口	<1	107/09/20	符合規定
277	應數系 資料大樓 5 樓樓梯口	<1	107/09/20	符合規定
278	應數系 資料大樓 6 樓樓梯口	<1	107/09/20	符合規定
279	應數系 資料大樓 7 樓樓梯口	<1	107/09/20	符合規定
280	動科系 新館茶水間	<1	107/09/20	符合規定
281	動科系 舊館 3F 右邊	<1	107/09/20	符合規定
282	動科系 舊館 3F 左邊	<1	107/09/20	符合規定

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

飲水機 編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
283	動科系 舊館1F走廊左邊	<1	107/09/20	符合規定
284	動科系 舊館1F走廊右邊	<1	107/09/20	符合規定
285	動科系 舊館2走廊	<1	107/09/20	符合規定
310	生技所 7F	<1	107/09/20	符合規定
319	土環系 農環大樓1FB區	<1	107/09/20	符合規定
324	土木系 土木環工大樓2F	<1	107/09/20	符合規定
325	園藝系 作物大樓1F	<1	107/09/20	符合規定
326	農藝系 作物大樓3F	<1	107/09/20	符合規定
327	農藝系 作物大樓8F	<1	107/09/20	符合規定
329	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓13F	<1	107/09/20	符合規定
331	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓803室	<1	107/09/20	符合規定
332	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓805室	<1	107/09/20	符合規定
333	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓802室	<1	107/09/20	符合規定
334	人社中心 綜合教學大樓人社中心906室	<1	107/09/20	符合規定
337	計算機及資訊網路中心 資料大樓一樓	<1	107/09/20	符合規定
339	文學院 人文大樓1F	<1	107/09/20	符合規定
340	文學院 人文大樓2F	<1	107/09/20	符合規定
341	文學院 人文大樓3F	<1	107/09/20	符合規定
342	創新產業暨國際學院 綜合教學大樓934院辦	<1	107/09/20	符合規定
343	外文系 人文大樓4F(2)	<1	107/09/20	符合規定
344	植病系 6B01	<1	107/09/20	符合規定
348	農業推廣中心 農推中心2B06門口	<1	107/09/20	符合規定
349	農業暨自然資源學院 農環大樓2FD區 第一會議室	<1	107/09/20	符合規定
350	農業暨自然資源學院 農環大樓2FD區 院辦公室	<1	107/09/20	符合規定
351	土環系 農環大樓3F 電梯出口	<1	107/09/20	符合規定
352	土環系 農環大樓3F 系辦走廊	<1	107/09/20	符合規定
353	土環系 農環大樓4F 電梯出口	<1	107/09/20	符合規定
354	昆蟲系 農環大樓8F 昆蟲系辦旁	<1	107/09/20	符合規定
355	土環系 農環大樓10FD區	<1	107/09/20	符合規定
356	生管所 應經二館一樓	<1	107/09/20	符合規定
370	生管所 應經二館二樓	<1	107/09/20	符合規定

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

