



國立中興大學  
National Chung Hsing University

NCHU

# 112年校園工作場所訪視 查核重點

National Chung Hsing University

[www.nchu.edu.tw](http://www.nchu.edu.tw)



# 111年巡查結論

## ➤ 用電安全

- 插座無外蓋。
- 電線橫跨走道。
- 水槽旁邊插座未設置漏電斷路器

## ➤ 氣體鋼瓶

- 鋼瓶瓶身未固定。
- 鋼瓶瓶身超過年限。



# 112年巡查重點

## ➤ 用電安全

- ✓ 加強宣導儀器電源設備檢查(EX:電盤中隔板、插座是否損壞....等)。
- ✓ 距離水槽1.8公尺內如有插座需設置檔板或加裝漏電斷路器。
- ✓ 機械設備之夾捲災害預防檢查

## ➤ 高壓氣體鋼瓶

- ✓ 鋼瓶需直立存放，並採取適當固定措施，以防鋼瓶傾倒。
- ✓ 鋼瓶之瓶身是否過期、並依規定標示（含氣體名稱、危害警告圖式等訊息）

## ➤ 危害性化學品管理檢查

- ✓ 藥品製作危害物質清單及安全資料表(SDS)。
- ✓ 列管之毒化物貯存是否上鎖管理。

