

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (1/8)

編號	日期	採樣位置	飲 水 機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6 CFU/100mL		
1	97.03.17	環保組辦公室	6	<1	*	---
2	97.03.17	衛保組內科候診室	23	<1	*	---
3	97.03.17	勞作助學輔導室惠孫堂3樓	14	1	*	---
4	97.03.17	諮商中心惠孫堂四樓	71	<1	*	---
5	97.03.17	生輔組惠孫堂辦公室2F	20	3	*	---
6	97.03.17	生輔組惠孫堂會議室1F	21	<1	*	---
7	97.03.17	生輔組華軒4F	32	<1	*	---
8	97.03.17	生輔組樸軒1F(左)	34	<1	*	---
9	97.03.17	生輔組樸軒11F(左)	39	1	*	---
10	97.03.17	生輔組樸軒10F(右)	42	2	*	---
11	97.03.17	生輔組樸軒8F(左)	45	<1	*	---
12	97.03.17	生輔組樸軒7F(左)	47	<1	*	---
13	97.03.17	生輔組樸軒6F(左)	49	25	大腸桿 菌群	另於 97.03.27 複測
14	97.03.17	生輔組樸軒5F(左)	51	<1	*	---
15	97.03.17	生輔組樸軒4F(左)	54	<1	*	---
16	97.03.17	生輔組樸軒3F(右)	55	14	大腸桿 菌群	另於 97.03.27 複測
17	97.03.17	生輔組男宿智齋地下室閱覽室	27	<1	*	---
18	97.03.17	生輔組男宿智齋地下室閱覽室	35	<1	*	---
19	97.03.17	生輔組樸軒2F(右)	57	<1	*	---
20	97.03.17	生輔組樸軒1F(右)	60	<1	*	---
21	97.03.17	生輔組華軒3F	61	<1	*	---
22	97.03.17	生輔組華軒2F	62	<1	*	---
23	97.03.17	生輔組華軒1F	63	<1	*	---
24	97.03.17	生輔組女宿服務中心	64	<1	*	---
25	97.03.17	生輔組仁齋1F男宿(右)	65	<1	*	---
26	97.03.17	生輔組勤軒1F(西)	66	<1	*	---
27	97.03.17	生輔組勤軒2F(東)	67	<1	*	---
28	97.03.17	生輔組男宿守衛室	68	<1	*	---
29	97.03.17	生輔組勤軒3F(東)	69	<1	*	---
30	97.03.17	生輔組義齋1F(左)	70	<1	*	---
31	97.03.17	生輔組勤軒4F(西)	72	<1	*	---
32	97.03.17	生輔組怡軒1F(右)	74	<1	*	---
33	97.03.17	生輔組怡軒2F(右)	76	<1	*	---
34	97.03.17	生輔組怡軒3F(右)	78	<1	*	---

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (2/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6 CFU/100mL		
35	97.03.17	生輔組怡軒 4F(右)	80	<1	*	---
36	97.03.17	生輔組女宿傳達室	81	<1	*	---
37	97.03.17	生輔組仁齋 1F 男宿(左)	82	<1	*	---
38	97.03.17	生輔組仁齋 2F	83	<1	*	---
39	97.03.17	生輔組仁齋 3F	84	<1	*	---
40	97.03.17	生輔組仁齋 4F	85	<1	*	---
41	97.03.17	生輔組義齋 1F(右)	86	3	*	---
42	97.03.17	生輔組義齋 2F	87	<1	*	---
43	97.03.17	生輔組義齋 3F	88	<1	*	---
44	97.03.17	生輔組義齋 4F	89	<1	*	---
45	97.03.17	生輔組禮齋 1F(左)	90	<1	*	---
46	97.03.17	生輔組禮齋 2F	91	<1	*	---
47	97.03.17	生輔組禮齋 3F	92	<1	*	---
48	97.03.17	生輔組禮齋 4F	93	<1	*	---
49	97.03.17	生輔組智齋 1F(左)	94	<1	*	---
50	97.03.17	生輔組智齋 2F	95	<1	*	---
51	97.03.17	生輔組智齋 3F	96	<1	*	---
52	97.03.17	生輔組智齋 4F	97	<1	*	---
53	97.03.17	生輔組信齋 1F(5115 前)	98	<1	*	---
54	97.03.17	生輔組信齋 1F(5129 前)	99	<1	*	---
55	97.03.17	生輔組信齋 2F(5229 前)	100	<1	*	---
56	97.03.17	生輔組信齋 2F(5215 前)	101	<1	*	---
57	97.03.17	生輔組信齋 3F(5315 前)	102	<1	*	---
58	97.03.17	生輔組信齋 3F(5329 前)	103	<1	*	---
59	97.03.17	生輔組信齋 4F(5413 前)	104	<1	*	---
60	97.03.17	生輔組信齋 4F(5413 前)	105	<1	*	---
61	97.03.17	生輔組智齋 1F(右)	238	<1	*	---
62	97.03.27	生輔組模軒 6F(左)	49	<1	*	---
63	97.03.27	生輔組模軒 3F(右)	55	<1	*	---
64	97.06.23	事務組司機休息室(行政大樓 6F)	137	<1	*	---
65	97.06.23	文書組辦公室(行政大樓 4F)	253	<1	*	---
66	97.06.23	校友聯絡中心行政大樓 4F	183	<1	*	---
67	97.06.23	秘書室辦公室	2	<1	*	---
68	97.06.23	校長室辦公室(行政大樓)	1	<1	*	---
69	97.06.23	建教合作辦公室(行政大樓 4F)	252	<1	*	---
70	97.06.23	總務處行政大樓 3F	13	<1	*	---

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (3/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6 CFU/100mL		
71	97.06.23	國際事務處行政大樓 3F	12	<1	*	---
72	97.06.23	副校長室辦公室	4	<1	*	---
73	97.06.23	教務處辦公室	15	<1	*	---
74	97.06.23	人事室辦公室	11	<1	*	---
75	97.06.23	學務處辦公室	31	<1	*	---
76	97.06.23	營繕組辦公室	9	<1	*	---
77	97.06.23	出納組辦公室	7	<1	*	---
78	97.06.23	會計室辦公室	10	<1	*	---
79	97.06.23	教學組行政大樓 2F	112	<1	*	---
80	97.06.23	保管組辦公室	8	<1	*	---
81	97.06.23	駐警隊辦公室	174	<1	*	---
82	97.06.23	事務組辦公室	5	<1	*	---
83	97.06.23	課務組行政大樓 1F	79	<1	*	---
84	97.06.23	註冊組辦公室(行政大樓 1F)	257	<1	*	---
85	97.06.23	師資培育中心中心辦公室(弘道樓)	24	<1	*	---
86	97.06.23	共同學科(國政所)綜合大樓 9F922 室	133	<1	*	---
87	97.06.23	台灣文學所綜合大樓 9F	134	<1	*	---
88	97.06.23	中文系綜合大樓 8F848 室	131	<1	*	---
89	97.06.23	歷史系綜合大樓 6F642 室	132	<1	*	---
90	97.06.23	文學院綜合大樓 5F(南)	129	<1	*	---
91	97.06.23	文學院綜合大樓 5F(北)	122	<1	*	---
92	97.06.23	文學院綜合大樓 4F(北)	128	<1	*	---
93	97.06.23	文學院綜合大樓 4F(南)	127	<1	*	---
94	97.06.23	文學院綜合大樓 3F(南)	125	<1	*	---
95	97.06.23	文學院綜合大樓 3F(北)	126	<1	*	---
96	97.06.23	文學院綜合大樓 2F(北)	124	<1	*	---
97	97.06.23	文學院綜合大樓 2F(南)	123	<1	*	---
98	97.06.23	文學院綜合大樓 1F(北)	130	<1	*	---
99	97.06.23	圖書館 4F 甲廂旁	29	<1	*	---
100	97.06.23	圖書館 3F 甲廂旁	30	<1	*	---
101	97.06.23	圖書館 2F 甲廂旁	28	<1	*	---
102	97.06.23	圖書館 1F 茶水間	255	<1	*	---
103	97.06.23	水保系教室休息室(2F)	106	<1	*	---
104	97.06.23	課指組學生活動中心 4F	107	<1	*	---
105	97.06.23	課指組學生活動中心 3F(右)	108	<1	*	---

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (5/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6CFU/100mL		
142	97.09.22	圖書館 1F 丙廁北側	267	<1	*	---
143	97.09.22	生機系 1F 大門口	185	<1	*	---
144	97.09.22	生機系 2F	188	<1	*	---
145	97.09.22	生機系 3F 辦公室	186	<1	*	---
146	97.09.22	生機系 3F 教職員休息室	187	<1	*	---
147	97.09.22	生機工廠工廠 1F	190	<1	*	---
148	97.09.22	行銷系 2F(北側)	192	<1	*	---
149	97.09.22	行銷系 3F(北側)	195	<1	*	---
150	97.09.22	行銷系 3F(南側旁)	170	<1	*	---
151	97.09.22	行銷系 2F(東側)	194	<1	*	---
152	97.09.22	森林系 2F(研究所)二館	155	<1	*	---
153	97.09.22	森林系 1F 側門	158	<1	*	---
154	97.09.22	森林系一樓	157	<1	*	---
155	97.09.22	應數系計資中心 7 樓樓梯口	279	<1	*	---
156	97.09.22	應數系計資中心 6 樓樓梯口	278	<1	*	---
157	97.09.22	應數系計資中心 5 樓樓梯口	277	<1	*	---
158	97.09.22	應數系計資中心 4 樓樓梯口	276	<1	*	---
159	97.09.22	應數系計資中心 3 樓樓梯口	275	<1	*	---
160	97.09.22	園藝系作物大樓 8F 走廊	154	<1	*	---
161	97.09.22	園藝系作物大樓 7F 走廊	153	<1	*	---
162	97.09.22	農藝系 7F 走廊	145	<1	*	---
163	97.09.22	園藝系作物大樓 6F 走廊	152	<1	*	---
164	97.09.22	農藝系 6F 走廊	144	<1	*	---
165	97.09.22	園藝系作物大樓 5F 走廊	151	<1	*	---
166	97.09.22	農藝系 5F 走廊	142	<1	*	---
167	97.09.22	園藝系作物大樓 4F 走廊	150	<1	*	---
168	97.09.22	農藝系 4F 走廊	143	<1	*	---
169	97.09.22	農藝系作物大樓 4F405 室	141	<1	*	---
170	97.09.22	農藝系作物大樓 4FA406 室	140	<1	*	---
171	97.09.22	園藝系作物大樓 3F 走廊	149	<1	*	---
172	97.09.22	農藝系作物大樓 1F 走廊	135	<1	*	---
173	97.09.22	農藝系作物大樓 1F 走廊	138	<1	*	---
174	97.09.22	園藝系作物大樓 1F 走廊	148	<1	*	---
175	97.09.22	園藝系作物大樓 2F(左)	146	<1	*	---

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (6/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6CFU/100mL		
176	97.09.22	植病系農環大樓 1FD 區	162	<1	*	---
177	97.09.22	植病系農環大樓 10FB 區	166	<1	*	---
178	97.09.22	植病系農環大樓 6FC 區	164	<1	*	---
179	97.09.22	植病系農環大樓 5C03 區收發室	182	<1	*	---
180	97.09.22	昆蟲系農環大樓 1FC 區	172	<1	*	---
181	97.09.22	動科系新館 2F 綜合實驗室	281	<1	*	---
182	97.09.22	師資培育中心弘道樓 2 樓走廊	264	<1	*	---
183	97.09.22	語言中心萬年樓五樓	263	<1	*	---
184	97.09.22	語言中心萬年樓四樓	262	<1	*	---
185	97.09.22	語言中心萬年樓三樓	261	<1	*	---
186	97.09.22	語言中心萬年樓二樓	260	<1	*	---
187	97.09.22	語言中心萬年樓一樓	259	<1	*	---
188	97.09.22	事務組惠孫堂貴賓室	147	<1	*	---
189	97.12.16	生輔組禮齋 1F(右)	207	<1	*	---
190	97.12.16	進修部雲平樓 3F 教員休息室	254	<1	*	---
191	97.12.16	進修部雲平樓 B17 教室	251	<1	*	---
192	97.12.16	進修部雲平樓 B22 教室旁	249	<1	*	---
193	97.12.16	進修部雲平樓推廣教育英文室	244	<1	*	---
194	97.12.16	進修部雲平樓一 F 外文系旁	246	<1	*	---
195	97.12.16	進修部雲平樓 1F 會議室前	242	<1	*	---
196	97.12.16	進修部雲平樓 B11	247	<1	*	---
197	97.12.16	進修部雲平樓 B03 教室旁	243	<1	*	---
198	97.12.16	進修部雲平樓 7-11 對面	245	<1	*	---
199	97.12.16	機械工廠走廊	230	<1	*	---
200	97.12.16	機械系新機械工廠 2F	229	<1	*	---
201	97.12.16	機械系系館 4F	228	<1	*	---
202	97.12.16	機械系系館 3F	225	<1	*	---
203	97.12.16	機械系系館 2F 右側	226	<1	*	---
204	97.12.16	機械系系館 1F	227	<1	*	---
205	97.12.16	化學系 7F	205	<1	*	---
206	97.12.16	化學系 6F	204	<1	*	---
207	97.12.16	化學系 1F 大廳	203	<1	*	---
208	97.12.16	計資中心 2F 樓梯旁	19	<1	*	---
209	97.12.16	資工系 10 樓茶水間	113	<1	*	---
210	97.12.16	資工系理學大樓 9F	216	<1	*	---
211	97.12.16	資工系理學大樓 8F	215	<1	*	---

國立中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (7/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6CFU/100mL		
212	97.12.16	資工系理學大樓 7F	213	<1	*	---
213	97.12.16	物理系理學大樓 6F 茶水間	212	<1	*	---
214	97.12.16	物理系理學大樓 5F 茶水間	211	<1	*	---
215	97.12.16	物理系理學大樓 4F 茶水間	214	<1	*	---
216	97.12.16	物理系理學大樓 3F 茶水間	210	<1	*	---
217	97.12.16	物理系理學大樓 2F 茶水間	209	<1	*	---
218	97.12.16	物理系理學大樓 1F 茶水間	206	<1	*	---
219	97.12.16	水保系二館 2F	218	<1	*	---
220	97.12.16	水保系二館 1F	217	<1	*	---
221	97.12.16	水保系系辦公室	16	<1	*	---
222	97.12.16	水保系 1F~2F 間	17	<1	*	---
223	97.12.16	精密所走廊	266	<1	*	---
224	97.12.16	研發處辦公室(行政大樓 3F)	250	<1	*	---
225	97.12.16	師資培育中心 3F 會議室(弘道)	156	<1	*	---
226	97.12.16	財金系弘道樓 1F	176	<1	*	---
227	97.12.16	文學院綜合大樓 1F(南)	121	<1	*	---
228	97.12.16	社管二館(EMBA)一樓	165	<1	*	---
229	97.12.16	社管二館(科管所)二樓	171	<1	*	---
230	97.12.16	社管二館(會研所)三樓	189	<1	*	---
231	97.12.16	土木系舊遺傳中心 1F	235	<1	*	---
232	97.12.16	環工系 5F 茶水間	237	<1	*	---
233	97.12.16	環工系 4F 茶水間	236	<1	*	---
234	97.12.16	土木系環工大樓 3F	222	<1	*	---
235	97.12.16	土木系土木環工大樓 1F 樓梯間	233	<1	*	---
236	97.12.16	應經系應經系 3F(舊農學院)	202	<1	*	---
237	97.12.16	應經系應經系 2F(舊農學院)	181	<1	*	---
238	97.12.16	應經系應經系 2F(舊農學院)	199	<1	*	---
239	97.12.16	食科系 1F 正廳	191	<1	*	---
240	97.12.16	應經系應經 2 館 1F	161	<1	*	---
241	97.12.16	文書組傳達室(收發室)	248	<1	*	---
242	97.12.16	事務組學人宿舍辦公室	173	<1	*	---
243	97.12.16	生產中心防檢疫大樓 5 樓	265	<1	*	---
244	97.12.16	竹管系舊理工大樓 3F 廚房	197	<1	*	---

中興大學 97 年度飲用水水質調查結果 (8/8)

編號	日期	採樣位置	飲水機 機台編號	大腸桿菌群	不合格 項目	複測
				6CFU/100mL		
245	97.12.16	精密所電機大樓 3 樓	117	<1	*	---
246	97.12.16	生科系植物館 2F 舊館	219	<1	*	---
247	97.12.16	生科系生科大樓 3F	223	<1	*	---
248	97.12.16	生科院生科大樓一 F 男廁前	179	<1	*	---
249	97.12.16	生科院生科大樓一 F 女廁前	180	<1	*	---
250	97.12.16	僑輔室惠孫堂 3 樓	175	<1	*	---
251	97.12.16	軍訓室辦公室	258	<1	*	---
252	97.12.16	化工系 9F(C907 室前)	167	<1	*	---
253	97.12.16	材料系 8F 走廊	159	<1	*	---
254	97.12.16	事務組外勤班辦公室	136	<1	*	---
255	97.12.16	化工系 C816	241	<1	*	---
256	97.12.16	化工系 C716	240	<1	*	---
257	97.12.16	材料系 6F 走廊	114	<1	*	---
258	97.12.16	化工系 C612 門口	234	<1	*	---
259	97.12.16	化工系 5F(C516 室前)	163	<1	*	---
260	97.12.16	材料系化材館 5F	274	<1	*	---
261	97.12.16	化工系 4F(C416 室前)	232	<1	*	---
262	97.12.16	化工系電梯出口 2F(洗眼器旁)	231	<1	*	---
263	97.12.16	化工系 C104	239	<1	*	---
264	97.12.16	材料所 M107	208	<1	*	---